

<u>Naudant.</u> (Komunikacija)		<u>(Irenginio pavadinimas)</u>		Nr. () <u>68^e</u> KORTELE	
<u>Silumai</u> (Miestas)		<u>Linksmoji</u> (Gatvė)		<u>136-C-3</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

(10, 20)

(10, 56)

Horizontalinis

(10, 42)

(10, 25)

(10, 40)

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		bet.	650		164,19	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		-				Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1,5	2,36	161,83	Pastaba
Vamsdžiai	Nr. 1	pl.	100	Viršus 1,88 Apačia	162,31	
	Nr. 2	bet.	100	Viršus 1,88 Apačia	162,31	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>4-2-58.80</u> Sudarė <u>ing. Kestovs</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>bet.</u> (parašas) (pavardė) 198 <u>8</u> m. 11. mėn. <u>3</u> . d. (Irenginio tyrimo data)