

3

203^a

136-C-4

ITI Nr. 91

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Kamera

(Irenginio pavadinimas)

Parko

(Gatvė)

Nr. (1) 1032

KORTELE


5334

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIUOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... Kopečios ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	650		17646	Ar yra vandens?
Žemė	Gz		0,00	17646	Ar yra dujų?
Sienos	Bet				Pastabos B-17643
Dugnas	Bet	2,10 x 2,50	2,55	173,91	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket	150	Viršus 2,16 Apačia 174,30	
	Nr. 2	Ket	80	Viršus 2,12 Apačia 174,34	
	Nr. 3	Ket	150	Viršus 2,16 Apačia 174,30	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. D-2-1671..
					Sudarė P. ... (parašas) (pavardė)
					Patikrino P. ... (parašas) (pavardė)
					1977 m. ... mėn. 17 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)