

Naudot. kameros 233 Nr. () 133² **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Pauko 136-C-6 5334
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		115,42	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dūgnas	bet.	245 x 4,74	2,74	172,68	 B. 175,46
Vandens	Nr. 1	ket.	200	Viršus 2,10 Apačia 173,32	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-75.5489 Sudarė (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 1988. m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	-u-	-u-	Viršus 2,10 Apačia 173,32	
	Nr. 3	-u-	100	Viršus 2,25 Apačia 173,17	
	Nr. 4	-u-	100	Viršus 2,25 Apačia 173,17	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	