


Vandens tiekimas (infiltracija) (70) 144	KORTELE	145-A-11
(trenginio pavadinimas)	(abrisė) (plane)	Planšeto nomenkl.
1971	Guizotinis bandymas k-4as	
(trenginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)



ŠULINIO PIŪVLAI :
(Matmenys duoti cm)

Pririšimo brėžinys.

Vertikalinis :



Horizontalis :



Pastabos

Pastabos Sistema Baltijos
PATICRINTA 90.10.11

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis		Ket.	0.60		8824
Žemė					
Sienos		Ket.			
Dugnas		Ket.	1.00	227	85.94
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket.	300	Viršus Apačia	187 86.37
	Nr. 2	Ket.	300	Viršus Apačia	187 86.37
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Lipynės gel. 5
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? _____

Ar yra dujų? _____

Miestų Statybos
Projektavimo institutas

Objekto Nr. 0050-221

Sudarė Stasys B. B. B.

Patikrino Antanas R. P.

197/ m XII - mėn. ____ d.
(Kortelės sudarymo data)