

Vandentvėbis Šulinio Nr. () 12⁹ KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Geigiskos pl. Geigiskos 145-A-15
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	650		9079	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			-0,50	9029	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	2,62	8817	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	100	Viršus 217	8862
	Nr. 2	pl	100	Viršus 217	8862
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Instalierinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>18.22472</u> ...
					Sudarė <u>pl. Kornyš</u>
					Patikrino <u>pl. Kornyš</u>
					19. <u>90</u> m. <u>10</u> mėn. <u>12</u> d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)