

- 11 -

ITI Nr. 91

<u>FER. KANALIZ.</u> (Komunikacija) <u>GRIGIŠKES</u> (Miestas)		<u>ŠULINIO</u> (Irenginio pavadinimas) <u>ŠUIEŠOS</u> (Gatvė)		Nr. () <u>183</u> KORTELE <u>145-C-12</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>NET 2</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	640		106.73	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		BET				Pastaba
Dugnas		BET	1.00	2.19	104.54	
Vamzdžiai	Nr. 1	KER	150	Viršus Apačia 2.35	104.38	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>58.2-72/5</u> ... Sudarė <u>P. L. J. SAUČKAS</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>O. J. GERINGAS</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>92</u> m. ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KER	150	Viršus Apačia 2.35	104.38	
	Nr. 3	KET	100	Viršus Apačia 2.03	104.70	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		