

KF

Šulinio

Nr. () 112 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILNIUS (Grigiškės)

145-C-13

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto abmenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duobės m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 4..... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		112.11	
Siena			0	112.11	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	1.80	110.31	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 1.88	110.23
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1.92	110.19
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 04-2-1160?
					Sudarė [Signature] M. Dižo (parašas) (pavardė)
					Patikrino [Signature] [Signature] (parašas) (pavardė)
					2004 m. 04. mėn. 22. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)