

KF

Šulinio

Nr. () 114 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILNIUS (Grigiškės)

145-C-13

(Miestas)




(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duon: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontaliniai Vertikiniai



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .met. 12..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		113,17	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	113,17	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1500	3,12	110,05	
Vandžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 3,21	109,96	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 04-3-11502. Sudarė <i>M. D. Ily</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>M. D. Ily</i> (parašas) (pavardė) 2004 m. 04. mėn 22 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 3,28	109,89	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia 3,17	110,00	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		