

KF
(Komunikacija)

šulinio

Nr. () 123 KORTELE

VILNIUS (Grigisų) Slanhy
(Miestas) (Gatvė)




145-C-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. k. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		111,08	Ar yra vandens?
Siena			0,0	111,08	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos 5
Dugnas	bet.	1000	2,0	109,08	
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2,08	109,00
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2,10	108,98
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>01-2-11602..</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> M. DILBA (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					20.04 m. mėn. 22 d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)