

Eki Kanaliz.

šulinio

Nr. () 86 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžiniero pavadinimas)

Grigiskės

Mažasis sk.

145-C-1.

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšoto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis

Horizontalinis



Šulinys vietoje nerastas
- po žeme

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650			(Medžiaga, kiekis)
Zemė			0,00		Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000			Pastabos. Šulinys vietoje nerastas. po žeme.
Vamzžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01/2-12026
				Apačia	
	Nr. 2	ker	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
Vamzžiai				Apačia	Sudarė C. V. Stankevič (parašas) (pavardė) Patikrino H. Januškevičius (parašas) (pavardė) 20.07 m. 19. mėn. 30. d. (Inžiniero tyrinėjimo data)
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	