

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 93 KORTELE




(Miestas)

(Gatvè)

(Planșeto nomenclatură)

ŠULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		102,73	Ar yra vandens?
Gemė			0,00	102,73	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatūros
Dugnas	bet.	1000	2,21	100,52	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 2,21	100,52
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 2,21	100,52
	Nr. 3	asb	200	Viršus Apačia 2,16	100,57
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 0.1.52-12826
					Sudarė <i>S. G. V. Stankov</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Stan H. Janulski</i> (parašas) (pavardė)
					20.07 m... 19... mėn 30 d. (Irenginio tyrinėjimo data)