

Vandentiekis kameros Nr. () 29 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Vilniaus-Kurigiškis 145-C-4
(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinimo duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

$X = 6060227,66$
 $Y = 570518,66$

$9,65$
 $15,34$
 $7,68$

Vilniaus

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		99,39	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	99,39	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dūgnas	bet.	404x260	4,05	95,34	
Vandžiai	Nr. 1	KET	300	Viršus 3,40 95,99 Apačia	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2513019.. Sudarė <u>Andrius Brukoviškis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Andrius</u> (parašas) (pavardė) 2013 m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PE	355	Viršus 3,40 95,99 Apačia	
	Nr. 3	ket	300	Viršus 3,40 95,99 Apačia	
	Nr. 4	PE	355	Viršus 3,40 95,99 Apačia	
	Nr. 5	PE	315x187	Viršus 3,40 95,99 Apačia	
	Nr. 6	ket	300	Viršus 3,40 95,99 Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	