

Fek. Kanaliz.

(Komunikacija)

Šulinio

(Inginio pavidinimas)

Nr. () 148 KORTELĖ

Griukščių

(Miešas)

Projektavimo

(Gatvė)

145-C-5



(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		102,61	Ar yra vandens?
Dangis			0,00	102,61	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	1,70	100,91	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus 1,86 Apačia 100,75	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-12826
	Nr. 2	ker	200	Viršus 1,88 Apačia 100,73	
	Nr. 3	ker	200	Viršus 1,90 Apačia 100,91	
	Nr. 4	ker	150	Viršus 1,78 Apačia 100,83	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Sudarė	C. W. Stankus (parašas) (pavardė)
				Patikrino	H. Janulevičius (parašas) (pavardė)
				2007 m. 19. mėn. 30 d.	
				(Inginio tyrinėjimo data)	