

(Komunikacija)

šulinio

Nr. () 92 KORTELE

Grigiskis
(nieat)





(Irenginio pavadinimas)

Projektavimo:
(Gatvė)

145-C-5
(Planšetno nomenklatura)

ŠULINIO FLOVLAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		103,08	(Medžiaga, kiekis)
Gemė			0,00		Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	240	100,68	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 252	100,56
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 256	100,52
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 098	102,10
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 04/2-12826
Sudarė <i>Slav. Stankevičius</i> (parašas) (pavardė)					Patikrino <i>Al. H. Jasiuk</i> (parašas) (pavardė)
2007 m. ... 10. ... mėn. 30 d.					(Irenginio tyrinėjimo data)