

ရှုလျာ

Nr. () 112³¹ KORTELE

(Irenginio pavadinimas)

Kranto

145-C-6



(M100100)

(Gatvê)

(Planšetno nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Malmenys duobė m)

PRIRIŠIMO BREŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 5
Dangtis		ket.	650		103,16	(Medžiaga, kiekis)
Gedra				0,00	103,16	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	1,96	101,20	Pastabos
Vamzdynai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2,14	101,02	VAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 04-2-12826 Sudarė <u>E. N. Struke</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>K. Jasiulis</u> (parašas) (pavardė) 20.07 m.... 10... mėn. 30 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2,16	101,00	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		