

Fek. Kanaliz.

Šulinio

Nr. () 115 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Grigiskės

Krauto

145-C-6

(Miesto)

(Gatvė)




(Planoto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		102,83	4..... (Medžiaga, kiekis)
Siena			0,00	102,83	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2,17	100,66	Pastabos
Vidiniai	Nr. 1	ker	300	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 2	ker	300	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	poliet	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4	ket	100	Viršus	
				Apačia	
Vidiniai	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-12-11526

Sudarė

(parašas) (pavardė)

Patikrinęs

(parašas) (pavardė)

20.07 m. 10.00 mėn. 30 d.

(Inginio tyrinėjimo data)