


<u>F. Kanaliz.</u> (Komunikacija) (Inginio pavadinimas) <u>Grikiškės</u> <u>Spalio</u> (Miestas) (Gatvė)		Nr. () <u>234</u> KORTELE <u>145-c-7</u> (Planšto nomenklatura) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)			
Vertikalinis			
Horizontalinis			

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	600		106.43	Ar yra vandens?
Žemė	grunt			106.48	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Paatobos
Dugnas	bet	1.0	2.17	104.32	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket	100	Viršus Apačis 1.87	104.62
	Nr. 2	Ker	150	Viršus Apačis 2.27	104.22
	Nr. 3			Viršus Apačis	
	Nr. 4			Viršus Apačis	
	Nr. 5			Viršus Apačis	
	Nr. 6			Viršus Apačis	
	Nr. 7			Viršus Apačis	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>145-c-7</u>	
Sudarė <u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
19 <u>80</u> m. <u>11</u> mėn. <u>11</u> d.	
(Inginio tyrinėjimo data)	