

- 4 -

- 7 -




F. kanalizac. Šulinys Nr. (2) 190 KORTELE
 (Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)
Sraigiskės Kova M. xas 145-C-8
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duotų m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ketaus f. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketaus	640		106,68	Ar yra vandens?
Žemė			0	106,68	Ar yra dujų?
Sienos	betono				Pastabos
Dūgnas	betono	1000	2,95	103,73	
Vamzdžiai	Nr. 1	keram	150	Viršus Apačia 3,06	103,62
	Nr. 2	keram	150	Viršus Apačia 3,06	103,62
	Nr. 3	ketaus	100	Viršus Apačia 3,00	103,68
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 582-6155.
					Sudarė <u>[Signature]</u> <u>5MVG</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1992 m. ... 12. mėn. ... d. (Inžinierio tyrinėjimo data)