




Vandens tiekimo šulinio Nr. () 250^a KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Kovo 11-osios 145-c-8
(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikulinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		10682	(Medžiaga, kiekis)
HEMA			0.00	10682	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	2.40	10442	Pastabos
Vandens tiekimo	Nr. 1	ket 100	Viršus 2.03	104.79	
	Nr. 2	ket 100	Viršus 2.03	104.79	
	Nr. 3	PE 32	Viršus 2.03	104.79	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
					Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 21.2.7.11786
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					2004 m. ... 09 ... mėn. 15 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)