



|                                |                 |         |
|--------------------------------|-----------------|---------|
| Kortelės Nr. ( 16 ) 82 KORTELE |                 | 145-c-8 |
| (įrengimo pavadinimas)         | (abrisė)        | (plane) |
| 1969                           | nec. Zpuzmanica |         |
| (įrenginio pastatymo metai)    | (miestas)       | (gatvė) |


Šulinio piūviai:  
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



5.12  
N 31

Pastabos

| Pavadinimas   | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio cm | Altitudės          |
|---------------|----------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Dangtis       | 24p      |              |                         | 103.07             |
| Zemė          |          |              |                         |                    |
| Sienos        | Scf      |              |                         |                    |
| Dugnas        | Scf      | 1.0          |                         |                    |
| Vandens lygis | Nr. 1    | 24p          | 100.                    | Viršus 2.15 100.92 |
|               | Nr. 2    | 100p         | 150                     | Viršus 2.17 100.90 |
|               | Nr. 3    |              |                         | Viršus             |
|               | Nr. 4    |              |                         | Viršus             |
|               | Nr. 5    |              |                         | Viršus             |
|               | Nr. 6    |              |                         | Viršus             |
|               | Nr. 7    |              |                         | Viršus             |

Lipynės .....  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

**Komunalinio ūkio  
projektavimo institutas**

Objektas: .....

Sudarė .....

Patikrino .....

1969 m. .... mėn. .... d.  
(kortelės sudarymo data)