

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		<u>Sklendė</u> (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. <u>38</u>	
<u>Grigiškės, Vilniaus m. sav.</u> (Miestas)		<u>Kovo 11-osios</u> (gatvė)		74/31-0045 (145-D-14) (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PĖJUVAI (m.)				PRIRISIMO SCHEMA	
				$x = 6059496.24$ $y = 571088.80$	
Vertikalusis					
Horizontalusis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra		
Dangtis	KET	150	—	104.44	(Medžiaga, kiekis) —		
Zemė	—	—	0.00	104.44	Ar yra vandens? ---- nėra		
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra		
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	KET	100	Viršus	2.04	102.40	LAS07
				Apačia			
	Nr.2	KET	100	Viršus	2.04	102.40	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2.07	102.37	Objektas: Kovo 11-osios g. 61
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė: A. Venclovas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			2018 m. 06 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			