

F. kanalizacija šulino
(komunikacija) Irėginio pava

Nr. () 205^a KORTELE

(Komunikacija)

Įrenginio pavadinimas

Vilnius
(Lithuania)

Kovo 11-05105
(Gatva)

145-D-5

11/18/88)



(Gatve)

(Planșe to nomenclatură)

ŠULINIO FLOVIAI (Malmenys dubis m)

PRIEŠIMO BREŽINYS

— Kovo 11-osios g-vė



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ..1.1..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		106,49	Ar yra vandens?
Temp			0,00	106,49	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3,00	103,49	
Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3,40	103,09	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3,40	103,09	
Nr. 3	pvc	160	Viršus Apačia 2,00	104,49	
Nr. 3a	pvc	160	Viršus Apačia 3,00	103,49	
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-2-11786.
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					20.04m....0.9.men.15.d. (Irenginio tyrinėjimo data)