

-8-

ITI Nr. 91^d

F. Kanaliczaja

(Komunikacija)

Gričiškės

(Miestas)

Šulinio

(Irenginio pavadinimas)

Sodu

(Gatvė)

Nr. (10) 201³

KORTELE

145-D-6




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>net 4 lip.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>109,68</u>	
Žemė			<u>0,00</u>	<u>109,68</u>	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	<u>110</u>	<u>2,72</u>	<u>106,96</u>	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	<u>Kez</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2,99</u>	<u>106,69</u>
	Nr. 2	<u>Kez</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3,00</u>	<u>106,68</u>
	Nr. 3	<u>Kez</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2,71</u>	<u>106,97</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>28-2-1962</u>
Sudarė					<u>10.11.1962</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino					<u>10.11.1962</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>62</u> m. mėn. ... d. <u>27</u>					(Irenginio tyrinėjimo data)