



VANDENTIEKIO		Šulinio		Nr. () <u>110</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>145-D-9</u>	
GRIGISKĖS		ŠVIESOS		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinimo duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. <u>KOPETELĖS</u> .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>107.95</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba <u>A) 107.97</u>
Dūgnas	bet.	<u>1500</u>	<u>3.60</u>	<u>104.35</u>	
Vandžiai	Nr. 1	<u>KET</u>	<u>150</u>	Viršus <u>3.08</u> <u>104.87</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>58-2-6158.</u> Sudarė <u>N. L.</u> <u>SAVICKAS</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> <u>GERINGAS</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>92</u> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>KET</u>	<u>150</u>	Viršus <u>3.08</u> <u>104.87</u>	
	Nr. 3	<u>KET</u>	<u>100</u>	Viršus <u>3.08</u> <u>104.87</u>	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	