

<u>Vandentūkis</u>		<u>Hamoro</u>		Nr. <u>(21) 98</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inžiniero pavadinimas)					
<u>Grieginis</u>		<u>Sody</u>				<u>145-D-9</u>	
(Miestas)		(Gatvė)				(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>106,99</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Kot	650		107,17	Ar yra vandens?
Žemė		Gz		900	107,17	Ar yra dujų?
Sienos		Bet				Pastaba <u>B-106,99</u>
Dugnas		Bet	2,00	2,59	104,58	
Vandėžiai	Nr. 1	Kot	150	Viršus 2,08 Apačia 1,98	105,09	
	Nr. 2	Kot	150	Viršus 2,08 Apačia 1,98	105,19	
	Nr. 3	Kot	150	Viršus 2,08 Apačia 1,98	105,19	
	Nr. 4	Kot	150	Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 58-2-1862

Sudarė	Patikrino
(parašas) (pavardė)	(parašas) (pavardė)

1978 m. 06 mėn. 27 d.

(Inžiniero tyrinėjimo data)