

SPAURKANALIZ.

kameros

Nr. () 101 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

GRIGIŠKĖS

146-C-11

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x = 35015,30$$

$$y = 18535,24$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .KOPET. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		107,25	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.55 x 3.04	2.08	105,17	Pastabos .. be .. dangčio
Vamzdžiai	Nr. 1	PLIEN 700	Viršus 1.05 Apačia	106,20	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PLIEN 700	Viršus 1.05 Apačia	106,20	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
Objekto Nr. 58.2.6980					
Sudarė					21.11 - SAUICKAS (parašas) (pavardė)
Patikrino					GERINGAS (parašas) (pavardė)
1977 m. ... 12 ... mėn. ... d.					
(Įrenginio tyrinėjimo data)					