



<u>I. VANDENTIEKIS</u>		Nr. () <u>87⁹</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>		<u>VALYMO ĮRENGIMAI</u>		<u>147-A-11</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis		$\frac{21426.27}{20673.61}$			

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	640		93.17	
Žemė		-		0.00	93.17	Ar yra vandens?
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dūgnas		BET	1.00	153	91.64	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	150	Viršus 0.80	92.37	
	Nr. 2			Apačia		
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>01.2.0114</u>						
Sudarė						
Patikrino						
1994. m. <u>07</u> mėn. <u>12</u> d.						
(Įrenginio tyrinėjimo data)						