

4-

TECHNINIO VANDENTIEČIO kameros

Nr. () 88 KORTELĖ

(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

VILNIO (Miestas) VALYMO ĮRENGIMAI (Gatvė) 147-A-11

(Planšeto nomenklatura)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinimo duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

21424.30
20683.30

21423.58
20684.82

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kop. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		90.42	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	90.42	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos 3. 90.08
Dūgnas	bet.	200 x 2.00	2.50	82.92	
Vamzdžiai	Nr. 1	PL	200	Viršus 1.82 Apačia 1.82	88.60
	Nr. 2	PL	200	Viršus 1.82 Apačia 1.82	88.60
	Nr. 3	PL	200	Viršus 1.82 Apačia 1.82	88.60
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. 91-2-819					
Sudarė		MISURKAS			
Patikrino		JASKEV.			
1994 m. 07. 17 d.					
(Įrenginio tyrinėjimo data)					