

Sp. KANALIZACIJA kameros

Nr. () 90 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILNIUS

VALYMO ĮRENGIMAI

147-A-11

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimys duoti m)

PRIRĖŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kop. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		89.65	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	89.65	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba A - 89.65
Dūgnas	bet.	200 x 260	2.57	87.08	
Vamzdžiai	Nr. 1	PL	250	Viršus 1.66 Apačia 87.99	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PL	250	Viršus 1.66 Apačia 87.99	
	Nr. 3	PL	250	Viršus 1.70 Apačia 87.95	Objekto Nr. 814
	Nr. 4	PL	250	Viršus 1.70 Apačia 87.95	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					1984 m. ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)