

<u>VANDENTIEKIS</u>		Nr. () <u>40</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)	
<u>VILNIUS</u>		<u>147-A-14</u>	
(Miestas)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	640		108.26	Ar yra vandens?
Žemė	-		0.00	108.26	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	330 x 330	4.00	104.26	
Vamzčiai	Nr. 1	bet	300	Viršus 330 Apačia 104.96	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>81-2-2/22</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>85</u> . m. mėn. <u>17</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	250	Viršus 330 Apačia 104.96	
	Nr. 3	bet	300	Viršus 330 Apačia 104.96	
	Nr. 4	bet	250	Viršus 330 Apačia 104.96	
	Nr. 5	bet	250	Viršus 330 Apačia 104.96	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	3		Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	