

KANALIZACIJOS kameros

Nr. () 117 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

VALYMO ĮRENGIMAI

117-B-9

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ket.	650		86.81 87.26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				-	86.81	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	5.00 3.00	-		Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	PLIEN	400	Viršus 5.30 Apačia	81.51	
	Nr. 2	PLIEN	400	Viršus 5.30 Apačia	81.51	
	Nr. 3	q/bet	1200	Viršus Apačia	5.18 82.08	
	Nr. 4	q/bet	1200	Viršus Apačia	7.30 79.96	
	Nr. 5	PLIEN	150	Viršus Apačia	1.92 85.54	
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 91.7: 2119....
						Sudarė <u>1101</u> <u>MISURKAS</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>1101</u> <u>1101</u> (parašas) (pavardė)
						1975. m. ... 9. 2. mėn. 13. d.
						(Inginio tyrinėjimo data)