

-11-

KANALIZACIJOS kameros		Nr. () <u>5^a</u> KORTELE
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
<u>VILNICKIS</u>	<u>VALYMO ĮRENGIMAI</u>	<u>147-B-9</u>
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		88.19	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	88.19	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	5.00 x 3.00	—		Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	400	Viršus 7.25 Apačia	80.94	
	Nr. 2	pl.	400	Viršus 7.25 Apačia	80.94	
	Nr. 3	g/bet	1200	Viršus Apačia 6.13	82.06	
	Nr. 4	g/bet	1200	Viršus Apačia 8.10	82.07	
	Nr. 5	pl.	150	Viršus Apačia 2.66	85.53	
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

INŽINERINĖS TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-2-8119....

Sudarė	(parašas) (pavardė)
Patikrino	(parašas) (pavardė)

1995 m. 09 mėn. 12 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)