




ŠULINIO PJŪVIAI (Matmens duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 5 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	670.00			125.94	Ar yra vandens —	
Žemė		Gruntas				125.94	Ar yra dujų —	
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6059703.50; Y = 574372.78	
Dugnas		Betonas	1000.00	1.66		124.28		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200.00	Viršus	1.05	124.89	UAB "GEOtomus"	
				Apačia	1.25	124.69		
	Nr. 2	PVC	200.00	Viršus	1.03	124.91	Objekto nr.	
				Apačia	1.23	124.71		
	Nr. 3			Viršus			Sudarė	S. Sinkevičius
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Patikrino	A. Aponas
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			2013 m. lapkričio 5 d. (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				