

F. Kond. med. Nr. () 163 **KORTELE**

(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)


Vilnius SEC-3 147-C-12

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis





$x = 2030380$

$y = 2084162$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>med. 3</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>130.36</u>	
Žemė	-		<u>0.0</u>	<u>130.36</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas	<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>1.27</u>	<u>128.59</u>	Pastabos <u>11.08.02.13.</u>
Vamzdynai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>1.97</u>	<u>128.59</u>
	Nr. 2	<u>"</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>1.97</u>	<u>128.59</u>
	Nr. 3			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>01.01.01.01</u>					
Sudarė <u>11.08.02.13.</u> <u>12.08.02.13.</u>					
Patikrino <u>11.08.02.13.</u> <u>12.08.02.13.</u>					
197... m. mėn. d.					
(Irenginio tyrinėjimo data)					