

VANDENTIEKIS

kameros

Nr. () 193 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavaizdinimas)

74/32-0398

VILNIUS

PANEERISKIČ

147-C-3

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ^{kop} (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		122.26	
Žemė				0.00	122.26	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	250 x 300	2.61	119.65	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 2.07 Apačia	120.19	
	Nr. 2	ket.	150	Viršus 2.07 Apačia	120.19	
	Nr. 3	ket.	200	Viršus 2.07 Apačia	120.19	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. 91.1.5885.....						
Sudarė						
Patikrino						
1992 m. ... mėn. ... d.						
(Inginio tyrinėjimo data)						

PAPILOE H. MISULKAS

2016-02-10