



Purty gerinimas

(Komunikacija)

sel

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (4) 22

KORTELE

Vilnius

(Miestas)

SEC-3

(Gatvė)


147-C-4

(Planšeto nomenklatūra)

SULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$x = 20755.17$

$y = 20885.63$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	<i>200</i>		<i>125.53</i>	
Žemė	-		<i>0.0</i>	<i>123.53</i>	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet</i>	<i>1500</i>	<i>3.44</i>	<i>120.08</i>	Pastabos
Vamzdynai	Nr. 1	<i>bet</i>	<i>150</i>	Viršus <i>2.99</i> Apačia <i>120.54</i>	
	Nr. 2	<i>bet</i>	<i>150</i>	Viršus <i>2.59</i> Apačia <i>120.54</i>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <i>8.2.85.10</i>
Sudarė					<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
Patikrino					<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
1976 m. mėn. d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)