

-141-

Gamyb. vand.

kamos

Nr. 107, 102 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

)EC-3

147-C-8

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x_c = 20607.17$$

$$y_c = 20774.70$$

$$x_A = 20608.07 \quad x_B = 20606.47$$

$$y_A = 20775.71 \quad y_B = 20773.74$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės - u. k. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		125.88	Ar yra vandens? +
Žemė			0.0	125.88	Ar yra dujų? -
Sienos	bet.				Pastabos: Hidr.
Dūgnas	bet.	1.56 x 290	2.58	123.30	A. 125.98, B. 125.88
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 2.00 Apačia 123.88	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 107/102
	Nr. 2	-	100	Viršus 2.00 Apačia 123.88	
	Nr. 3	-	150	Viršus 2.00 Apačia 123.88	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	14		Viršus Apačia	
				1978 m. mėn. 09 d.	(Įrenginio tyrinėjimo data)