

- 3 -

F. Kanalizacija
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
SEC-3
(Gatvė)



Nr. (4) 110 KORTELE
147-C-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopė 51.03</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>123,78</u>	Ar yra vandens? <u>ne</u>
Žemė		<u>Gr</u>				Ar yra dujų? <u>ne</u>
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos <u>—</u>
Dugnas		<u>bet</u>	<u>110</u>	<u>3,87</u>	<u>119,91</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Kor</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>4,07</u>	<u>119,71</u>	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>Kor</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>4,08</u>	<u>119,70</u>	
	Nr. 3	<u>Kor</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>3,32</u>	<u>120,46</u>	Objekto Nr. <u>01-2-8578</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>P. Varnas</u> <u>P. Varnas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>P. Varnas</u> <u>P. Varnas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>95</u> m. mėn. <u>10</u> d. (Irenginio tyrimėjimo data)