

Vandentvė.

Kameras

Nr. (2) 1 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

V. P. 1

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



X = 20455.30

Y = 20044.16

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	kt	70		121.57	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	-		1.09	120.48	Ar yra vandens?
Sienos	kt				Ar yra dujų?
Dugnas	akt	190x150	4.00	117.57	Pastabos 17.10.1989 m. 10.10
Vamzdžiai	Nr. 1	kt	200	Viršus 2.95	118.62
	Nr. 2	kt	200	Apačia 3.67	117.90
	Nr. 3	kt	200	Viršus 3.67	117.90
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7	121		Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr.
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1978 m. ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)