

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.141

Vilnius
(Miestas)


Neskučių
(gatvė)

147-D-10
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		131.51	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	—		131.51	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		—	—	—			Pastabos:	
Vamzažiai	Nr.1	PE	110	Viršus	2.05	129.46	Objektas: Sudarė M. Diltba (parašas) (pavarde) Patikrino (parašas) (pavarde) 2007 m. 11 mėn. 07 (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr.2	PE	110	Viršus	2.05	129.46		
				Apačia				
	Nr.3	PE	63	Viršus	2.05	129.46		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				