

Buit. ir ūk. nuot.
(Komunikacija)

Buit. ir ūk. nuot. šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Nr.() 156 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Gariūnų
(Gatvė)

75/31-0022, 147-D-12
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

0,00



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 20, metal. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens — Ar yra dujų — Pastabos X = 6059607.93; Y = 575459.31
Dangtis		Ketus	650			99.72	
Žemė		Gruntas		0.00		99.72	
Sienos		Betonas					
Dugnas		Betonas	2000	9.75		89.97	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	250	Viršus			UAB "Kerista"
				Apačia	9.85	89.87	
	Nr. 2	PE	250	Viršus			
				Apačia	9.86	89.86	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr. 2015-10
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			2015-06-30 (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			T. Vaičiulis Pavardė
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			T. Vaičiulis Pavardė
				Apačia			