

Priežiūros vard. kameros Nr. *(8766)* 1 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius *IEC-3* *147-D-13*
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x_A = 20236.97$$

$$x_B = 20234.77$$

$$y_A = 21045.33$$

$$y_B = 21043.77$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės d. t. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		130.04	
Žemė			00	130.04	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	800x240	3.21	126.83	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	250	Viršus 263 Apačia 127.41	
	Nr. 2	-	250	Viršus 263 Apačia 127.41	
	Nr. 3	-	250	Viršus 263 Apačia 127.41	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>012/85.20</i>
					Sudarė <i>(parašas) (pavardė)</i>
					Patikrino <i>(parašas) (pavardė)</i>
					197 <i>6</i> m. <i>10</i> mėn. <i>08</i> d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)