

Priešgaisrinio vartų

kameros

Nr. (871) 2

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavažinimas)

100m

SEC-3

147-2-13

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$x_A = 20234.04 \quad x_B = 20233.14$$

$$y_A = 21043.79 \quad y_B = 21044.50$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		13004	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			00	13004	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	200x250	3,22	126.82	Pastabos <i>H_A = 13004</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i>	250	Viršus 2,67 Apačia 127,37	Įrenginio tyrimų institutas
	Nr. 2	<i>-</i>	250	Viršus 2,67 Apačia 127,37	Objekto Nr. <i>012/3320</i>
	Nr. 3	<i>-</i>	250	Viršus 2,67 Apačia 127,37	Sudarė <i>Adomas Kucolovas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrino <i>J. Jankauskas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	1974 m. 10.10. mėn. 08. d. (Įrenginio tyrimo data)

36