

Priešgaisrinio vairo

kameros

Nr. (871) 2

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavaidinimas)

Plaukus

SEC-3

147-2-13

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x_A = 20234.04 \quad x_B = 20233.14$$

$$y_A = 21043.79 \quad y_B = 21044.50$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		13004	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			00	13004	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.00x2.10	3.22	126.82	Pastabos <i>H_A = 13004</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i> 250	Viršus 2.67 Apačia 127.37	127.37	
	Nr. 2	<i>-</i> 250	Viršus 2.67 Apačia 127.37	127.37	
	Nr. 3	<i>-</i> 250	Viršus 2.67 Apačia 127.37	127.37	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>012/3320</i>
					Sudarė <i>Adomas Kemolaitis</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>J. Jankauskas</i> (parašas) (pavardė)
					1974 m. 10. mėn. 08 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)

36