

<u>F. KANALIZACIJA</u>		kameros	Nr. (<u>25</u>) <u>121</u>		KORTELE
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)			
<u>VILNINS</u>		<u>ARG</u>		<u>147-D-14</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
MN

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Astumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>kop.</u>
Dangtis	ket.	650		A 133.69	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.60	133.69	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.30 2.20	2.56	131.13	Pastabos ... <u>B</u> ... 133.62
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 1.50 Apačia 132.19	
	Nr. 2	ker	200	Viršus 2.25 Apačia 131.44	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>91-2-1403</u>	Sudarė <u>g/k</u> <u>MISKEČ</u>
Patikrino <u>g/k</u>	(parašas) (pavardė)
197 <u>0</u> m. <u>XII</u> ... mėn. <u>12</u> d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	