

-141-

ITI Nr. 91

<u>F. Kaulas</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>W.</u> (Inginio pavadinimas) <u>SEC-3</u> (Gatvė)		Nr. (<u>15</u>) <u>154</u> KORTELE <u>147-D-5</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>med. 5</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>125.96</u>	Ar yra vandens? <u>+</u>
Žemė		<u>-</u>		<u>0.0</u>	<u>125.96</u>	Ar yra dujų? <u>-</u>
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>2000</u>	<u>3.17</u>	<u>122.79</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>160</u>	<u>50</u>	Viršus Apačia <u>2.06</u>	<u>123.90</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>60</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3.47</u>	<u>122.79</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>012/0962</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>(parašas) (pavardė)</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>(parašas) (pavardė)</u>
	Nr. 6			Viršus Apačia		197 <u>88</u> m. mėn. <u>4</u> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)