

- 103 -

Paty gerinimo

nr.

Nr. (3) 74

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

SEC-3

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRISIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet	700		123,02	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	-		0.0	123,02	Ar yra vandens? +
Sienos	bet				Ar yra dujų? -
Dugnas	bet	205x290	2,59	120,43	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	250	Viršus 2,07 Apačia 1	 H _g = 123,09
	Nr. 2	-	250	Viršus 2,07 Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	-	150	Viršus 2,12 Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	Objekto Nr. 012/3500
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 7	45		Viršus Apačia	1976 m. 12 mėn. 26 d. (Inginio tyrinėjimo data)