

Rėty perėjimo

sul

Nr. (22) 94

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

SEC-3

M7-D-5

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x = 20657.42$$

$$y = 2123945$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>medis</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	<i>700</i>		<i>123.17</i>	
Žemė	-		<i>0.0</i>	<i>123.17</i>	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet</i>	<i>2000</i>	<i>2, 10</i>	<i>121.07</i>	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	<i>bet</i>	<i>150</i>	Viršus <i>1,57</i>	<i>121.60</i>
	Nr. 2	<i>-</i>	<i>250</i>	Viršus <i>1,57</i>	<i>121.60</i>
	Nr. 3	<i>-</i>	<i>150</i>	Viršus <i>1,62</i>	<i>121.55</i>
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7	<i>42</i>		Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>91-1/1110</i>
					Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1978 m. <i>12</i> mėn. <i>16</i> d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)