





- 212 -

<u>F. Kaud.</u>		<u>800</u>		Nr. <u>(107) 107</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>SEC-3 adu</u>		<u>147-D-9</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
							
Horizontalinis					$x = 20380.77$ $y = 21048.47$		
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>1101.12</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>	<u>0.0</u>	<u>129.82</u>	Ar yra vandens? <u>+</u>	
Žemė		<u>v</u>		<u>0.0</u>	<u>129.82</u>	Ar yra dujų? <u>-</u>	
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos <u>1101.12</u>	
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>4.92</u>	<u>124.90</u>	<u>1101.12</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kec</u>	<u>100</u>	Viršus <u>5.13</u>	<u>124.69</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	<u>u</u>	<u>100</u>	Apačia <u>5.13</u>	<u>124.69</u>		
	Nr. 3	<u>aboc</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1.84</u>	<u>127.98</u>	Objekto Nr. <u>1101.12</u>	
	Nr. 4	<u>-u-</u>	<u>150</u>	Apačia <u>1.84</u>	<u>127.98</u>	Sudarė	<u>1101.12</u>
	Nr. 5			Viršus		Patikrino	<u>1101.12</u>
	Nr. 6			Apačia		1977 m. <u>01</u> mėn. <u>20</u> d.	
	Nr. 7			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)	