


Vandens laidinys kabele
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius *SEC-3*
(Miestas) (Gatvė)


Nr. *108* KORTELE
117-2-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$X_A = 20262,29$ $X_B = 20262,30$
 $Y_A = 21043,12$ $Y_B = 21045,30$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės . <i>med</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	<i>650</i>		<i>150,17</i>	Ar yra vandens? <i>+</i>
Žemė	-		<i>00</i>	<i>150,17</i>	Ar yra dujų? <i>-</i>
Sienos	<i>bet</i>				Paatubos <i>PA = 150,19</i>
Dūgnas	<i>bet</i>	<i>26x260</i>	<i>302</i>	<i>17,15</i>	<i>17,57</i>
Vamzčiai	Nr. 1	<i>pl.w</i>	<i>300</i>	Viršus <i>2,58</i>	<i>17,57</i>
	Nr. 2	<i>-</i>	<i>300</i>	Apačia <i>2,58</i>	<i>17,57</i>
	Nr. 3	<i>-</i>	<i>300</i>	Viršus <i>2,58</i>	<i>17,57</i>
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	

Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS

Objekto Nr. *117-2-9*

Sudarė *1977 m. 01.27* (parašas) (pavardė)

Patikrino *1977 m. 01.27* (parašas) (pavardė)

1977 m. d. (Irenginio tyrimo data)